

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 211 DEL 20/04/2021

STAZIONE	N.	Identificativo Costruzione	Tipologia impianto	Senso di marcia	Ubicazione	via	Costruttore	Data parere tecnico USTIF
Bengasi	AS2	10927352	ascensore	entrambi	Banchina/ Atrio	2	Schindler	15/04/2021
	AS1	10927357	ascensore	entrambi	Banchina/ Atrio	1	Schindler	15/04/2021
	ASE	10929911	ascensore	entrambi	Atrio/ Esterno	2	Schindler	15/04/2021